



www.erzeczoznawcy.eu



www.tuvpol.pl

Nr zlecenia: 84/17/04/2018/PRYWATNE

z dnia: 2018/04/17

Zleceniodawca:

PWIK W PIASECZNI
EROMSKIEGO 39
05-500 PIASECZNO

Rzeczoznawca:

in . Rafał Jabbar/ zatw. pion weryfikuj cy eRzeczoznawcy

**R A P O R T T E C H N I C Z N Y**

Zadanie: Ocena stanu technicznego oraz określenie wartości rynkowej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2018

Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	V F 3 7 B 9 H X C A J 6 1 2 3 5 1
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WPI06629
Model pojazdu:	Partner HDI MR`08 E4 2.2t	Nr Info-Ekspert:	029-02214
Wersja:	Trendy L1	Rok produkcji:	2010

Wartość pojazdu brutto (zakup)**12 100 PLN**

Wskazanie drogomierza	110021 km
Data pierwszej rejestracji	2010/05/17
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowno	1980 kg* / 626 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2728 mm
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 66kW (90KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	8	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	9	Poduszka powietrzna pasa era
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, asymetryczne, pełne	10	Przegroda przestrzeni бага owej
4	Fotel kierowcy z regul. wysoko ci + kolumna kierownicy regul	11	Szyby przyciemniane
5	Fotel pasa era podwójny	12	Wspomaganie układu kierowniczego
6	O wietlenie przestrzeni бага owej	13	Wyłó enie przestrzeni ładunkowej z PCV
7	Pakiet Elektryczny	14	Zamek centralny

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	+Hak holowniczy
2	Klimatyzacja
3	+Radioodtworacz CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]
Przednie lewe:	D BICA 195/65 R15 91T FRIGO 2 TL	3,9
Przednie prawe:	D BICA 195/65 R15 91T FRIGO 2 TL	3,6
Tylne lewe:	D BICA 195/65 R15 91T FRIGO 2 TL	4,6
Tylne prawe:	*ARTICE III CEAT 195/65 R15 91T	3,2

WYLICZENIE WARTO CI RYNKOWEJ

WARTO BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (95 mies.)	15 744 PLN
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	1 195 PLN <i>po korekcje:</i>	16 939 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 248 PLN <i>po korekcje:</i>	19 187 PLN
KOREKTY RÓ NE:		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcze niejszych napraw	- 767 PLN	
Regionalna sytuacja rynkowa	-1 918 PLN	
Aktualno bada technicznych 23-11-2017	- 100 PLN	
Stan utrzymania i dbało o pojazd	-3 837 PLN	
Wer. uszkodze mechanicznych	- 300 PLN	
KOREKTY RÓ NE RAZEM	- 6 922 PLN <i>po korektach:</i>	12 265 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 186 PLN <i>po korekcje:</i>	12 079 PLN
WARTO RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKR GLENIU	12 100 PLN

Warto brutto (zakup*) wy ej zidentyfikowanego pojazdu, okre lona na miesi c kwiecie 2018 roku wynosi:

* Warto okre lona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzeda y przez podmiot handluj cy pojazdami u ywanymi.

12100 PLN

(słownie: dwana cie tysi cy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 2262,60 PLN

Warto okre lono na podstawie:

- notowa warto ci rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2018 zaakceptowanych przez wykonawc opinii,
- korekt maj cych wpływ na warto pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy, wgnieciony]	p kni te nadkole	
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy	uszkodzony zamek	
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione gł boko		
7	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odstaniaj ce powierzchni metalu	korozja	
8	Próg	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
10	Błotnik tylny	P	Wgnieciony gł boko		
11	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy	wgniecenia	



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-150	
2	Dach		100-150	
3	Błotnik przedni	L	100-150	
4	Drzwi przednie	L	100-150	
5	Poszycie boku	L	100-150	
6	Błotnik tylny	L	100-150	
7	Błotnik przedni	P	200-400	
8	Drzwi przednie	P	170-230	
9	Drzwi tylne	P	100-150	
10	Błotnik tylny	P	100-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-150	



WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		P kni ty		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Przepalony miejscowo poszycie		
2	Akumulator		Rozładowany	Pojazd uruchomiono po podłączeniu do dodatkowego źródła zasilania.	

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Zabrudzenia olejowe.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		wytarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośnieść pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stożeczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośnieść (stuk) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośnieść skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie drogowym i szybkościomierza	BEZ UWAG
11	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
12	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Wg oświadczenia użytkownika słyszalne stuk w skrzyni biegów. Jazda kontrolna podczas oględzin nie wykazywała usterek dotyczących skrzyni biegów.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Przedmiotowy Raport sporządzony został jedynie na potrzeby i czas trwania aukcji oraz wyłącznie dla firmy Car-Port. Użycie Raportu w innym celu, w innym czasie, przez inny podmiot jest niedopuszczalne i zabronione.
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy postępowania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.
- Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki, uszkodzenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Może liwo występować braków w komplecie (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: PEUGEOT PARTNER WPI06629

z dnia: 2018/04/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2018

Marka: PEUGEOT

Model pojazdu: Partner HDI MR`08 E4 2.2t

Wersja: Trendy L1

Nr rejestracyjny: WPI06629

Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t







